Vorlage **2023/148; Sanierung Sportstätte Forstwiesen – Nachtrag Tartanbahn, Neuerstellung des Unterbaus und er Asphalttragschicht**

Fotoblatt zu den Defiziten im Aufbau

Profilaufnahmen Tragschichten **BILD 1, 2**

Vorlage **2023/148; Sanierung Sportstätte Forstwiesen – Nachtrag Tartanbahn, Neuerstellung des Unterbaus und er Asphalttragschicht**

Fotoblatt zu den Defiziten im Aufbau

Detailaufnahme Freigelegte Asphalttragschicht in der Fläche **BILD 3**